
∅26
+0,100
∅19,8 0
0.1 A
M18 x 1,5
0.05 A
A
15°
2.5
+0,100
2,4 0
1.6
R0,2 +0,050 -0,100
0 0,5 -0,500
9
11,5 -0,200 0
20,2 -0,200 0
27 min.
45°
∅3
10,5
+0,200
19 0
30°
110° +50 0°
∅3
30°
1.6
∅8 max.
∅ 0.02 A
∅12 H9 +0,043 0
1.6
∅ 0.02 A
∅14 H9 +0,043 0

08-3B